

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW SUW W USZCZYNIE



Fot. nr 1 – Stacja Uzdatniania Wody w Uszczynie – widok ogólny



Fot. nr 2 Budynek filtrów część wysoka



Fot. nr 3 – Budynek filtrów – komory filtracyjne



Fot. nr 4 Budynek filtrów – prefabrykowana konstrukcja typu KOLBET



Fot. nr 5 – Budynek usługowy – widok ogólny



Fot. nr 6 – Łącznik pomiędzy budynkiem filtrów i usługowym



Fot. nr 7 Budynek usługowy – widok na I piętrze



Fot. nr 8 Budynek energetyki – widok wnętrza



Fot. nr 9 – Budynek energetyczny – widok kanałów kablowych



Fot. nr 10 Pompownia – widok ogólny



Fot. nr 11 – Pompownia – widok wnętrza



Fot. nr 12 Budynek tyrystorowni i komór trafo - widok na dach



Fot. nr 13 Widok na budynek trafo oraz mur oporowy przy zbiornikach wody czystej



Fot. nr 14 Budynek komory zasuw D1 (po lewej budynek zbiornika przeciwwuderzeniowego)



Fot. nr 15 Budynek komory zasuw D2 (widok z dachu pompowni)



Fot. nr 16 Budynek kotłowni – elewacja północna



Fot. nr 17 Budynek kotłowni – elewacja zachodnia



Fot. nr 18 Widok na zbiorniki wody czystej oraz komory wejściowe do zbiorników



Fot. nr 19 Budynek garażowy




Fot. nr 20 Wiata na żwir filtracyjny



Fot. nr 21 Budynek komory zasuw przy odstojniku wód popłucznych



Fot. nr 22 Budynek odstoju wody popłucznych



Fot. nr 23 Budynek filtrów (widoczne wyposażenie technologiczne)



Fot. nr 24 Zbiornik wody popłucznych (włazy wejściowe)



Fot. nr 25 Żelbetowe płyty panwiowe na dachu budynku filtrów



Fot. nr 26 Komora odstoju wody popłucznych



Fot. nr 27 Szczegół połączenia prefabrykatów