

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Szer. kor. [m]	Stan zdrowotny	Opis fitosanitarny	Uwagi	Zalecenia
1	klon srebrzysty	Acer saccharinum	290		16	12	dobry	ubytek wgłębny, ślady po cięciach		do zachowania
2	jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	142		15	7	dobry	ubytek wgłębny, asymetryczny pokrój, wypróchnienie		do zachowania
3	śnieguliczka, berberys Thunberga	Symphoricarpos sp., Berberis thunbergii		25	2		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
4	wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	45		7	4	dobry			do zachowania
5	klon jawor	Acer pseudoplatanus	53+61+54+54		8	5	dobry			do zachowania
6	berberys Thunberga	Berberis thunbergii		10	2		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
7	klon jawor	Acer pseudoplatanus	76		8	4	dobry			do zachowania
8	klon jawor	Acer pseudoplatanus	84		8	6	dobry			do zachowania
9	klon jawor	Acer pseudoplatanus	54		7	5	dobry	pochył 15stop.		do zachowania
10	lipa	Tilia sp.	26		4	2	dobry			do zachowania
11	klon jawor	Acer pseudoplatanus	148		12	10	dobry	ślady po cięciach		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
12	klon jawor	Acer pseudoplatanus	179		12	10	dobry	ślady po cięciach		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
13	lipa	Tilia sp.	13		1,5	1	średni	zdeformowany pokrój, brak przewodnika		do zachowania
14	lipa	Tilia sp.	13		2,5	1,5	średni	zdeformowany pokrój		do zachowania
15	lipa	Tilia sp.	8		3	2	średni			do zachowania
16	lipa	Tilia sp.	29		4	2	dobry	ubytek wgłębny zabliźniony		do zachowania
17	lipa	Tilia sp.	20		2	1	zły	ubytek wgłębny zabliźniony u podstawy, brak przedownika, zdeformowany pokrój		do usunięcia
18	lipa	Tilia sp.	30		4	2	dobry	ubytek wgłębny zabliźniony, złamana gałąź, zdeformowany pokrój		do zachowania
19	lipa	Tilia sp.	24		3	2	średni	zdeformowany pokrój, brak wykształconego przewodnika, ubytek u podstawy, suchy przewodnik		do usunięcia
20	lipa	Tilia sp.	23+15		3	2	średni	ubytek wgłębny zabliźniony, rozwidlenie V-kształtne		do zachowania
21	lipa	Tilia sp.	16		4	2	dobry			do zachowania
22	klon srebrzysty	Acer saccharinum	129+78+127		14	7	dobry			do zachowania
23	karagana syberyjska	Caragana arborescens		5	0,7		dobry			do zachowania
24	karagana syberyjska	Caragana arborescens		6	0,7		dobry			do zachowania

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

25	klon srebrzysty	Acer saccharinum	116+135+12 7		15	8	dobry	ślady po cięciach, gniazdo		do zachowania
26	klon pospolity	Acer platanoides	80+79		14	6	dobry			do zachowania
27	ałycza	Prunus cerasifera		5	0,5		zły			do usunięcia
28	klon srebrzysty	Acer saccharinum	214		15	10	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
29	klon pospolity	Acer platanoides	67+91+98 +34		15	7	średni	ubytek wgłębny, ucięty konar, asymetryczna korona		do zachowania, usunięcie pnia o obw. 34
30	ałycza	Prunus cerasifera		5	0,5		średni			do usunięcia
31	ałycza	Prunus cerasifera		8	0,7		dobry			do zachowania
32	klon srebrzysty	Acer saccharinum	204		15	8	dobry			do zachowania
33	suchodrzew	Lonicera sp.		2	0,7		dobry			do zachowania
34	ałycza	Prunus cerasifera		1	0,5		dobry			do zachowania
35	lipa	Tilia sp.	96		14	4	dobry			do zachowania
36	porzeczka	Ribes sp.		7	0,7		dobry			do zachowania
37	lipa	Tilia sp.	130		14	7	średni	rozległy ubytek wgłębny u podstawy, wypróchnienie, gniazdo		do zachowania
38	ałycza, porzeczka	Prunus cerasifera, Ribes sp.		16			dobry			do zachowania
39	berberys Thunberga, klon jawor (podrost), ałycza, forsycja	Berberis thunbergii, Acer pseudoplatanus, Prunus cerasifera, Forsythia sp.		33			dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
40	ałycza	Prunus cerasifera	8+8		4	2	dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
41	lipa	Tilia sp.	106		14	7	średni	ubytek wgłębny, kolizja z barierką, suchy konar		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
42	wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	85		12	6	dobry			do zachowania
43	karagana syberyjska, bez czarny	Caragana arborescens, Sambucus nigra		13	3		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
44	lipa	Tilia sp.	122		13	6	dobry			do zachowania
45	wierzba płacząca	Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'	160		15	6	średni	pochył 10stop., ubytek u podstawy, wypróchnienie, dziupla/ubytek wgłębny		do zachowania
46	lipa	Tilia sp.	129		12	5	dobry			do zachowania
47	żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	63		8	4	średni	pochył 15stop., ubytek powierzchniowy	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
48	żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	66		8	4	średni	pochył 15stop., ubytek powierzchniowy, posusz 70%		do usunięcia
49	żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	36		8	3	zły	pochył 45stop., ubytek powierzchniowy, kolizja z drzewem nr 49		do usunięcia

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

50	żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	62		8	3	średni	pochył 30stop., rozległy ubytek u podstawy, ubytek powierzchniowy	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
51	orzech włoski	Juglans regia	111+137		10	7	zły	rozległy ubytek wgłębnny u podstawy, wypróchnienie, rozwidlenie V-kształtne, ubytki wgłębne, posusz 30%, złamane konary		do usunięcia
52	wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	23+10+8		4	2	średni	rozłamania w koronie, zdeformowany pokrój krzewiasty, ubytki powierzchniowe	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
53	róża	Rosa sp.		2	2		zły			do usunięcia
54	klon jawor	Acer pseudoplatanus	26+48		6	2	zły	zdeformowany pokrój, ucięte przewodniki, ubytek u podstawy, ślady po cięciach, posusz 10%		do usunięcia
55	wierzba krucha	Salix fragilis	37+69		6	8	zły	zdeformowany pokrój, ubytki u podstawy, ubytek wgłębnny, posusz 10%, rozwidlenie grożące rozłamaniem		do usunięcia
56	żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	51		6	3	średni	ubytek u podstawy, pochył 10stop.	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
57	żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	50		7	3	średni	rozległy ubytek, złamana gałąź, zdeformowana korona	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
58	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	126		13	8	zły	pochył 30stop., rozległy ubytek powierzchniowy, posusz 20%		do usunięcia
59	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	131		9	3	zły		martwe	do usunięcia
60	wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	285		12	7	zły	owocniki grzybów, rozległy ubytek wgłębnny u podstawy, ucięte przewodniki, posusz 10%, gniazdo, drzewo zamiera	pomnik przyrody	do zachowania, monitoring
61	klon pospolity	Acer platanoides	59+53+55+46+65		10	8	dobry	ubytek powierzchniowy	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
62	klon jawor	Acer pseudoplatanus	66		10	4	średni	pochył 10stop., ucięte konary, posusz 15%, kolizja z drzewem nr 63, zdeformowany pień		do usunięcia
63	jesion	Fraxinus sp.	88		11	5	dobry	gniazdo	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

64	klon pospolity	Acer platanoides	58		10	4	średni	pochył 20stop. nad ulicą, posusz 20%, korona asymetryczna, kolizja z drzewem nr 63		do usunięcia
65	klon pospolity	Acer platanoides	84		10	5	dobry	pochył 10stop., podrost róży	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
66	bez czarny	Sambucus nigra	32	5	4	2,5	zły	zdeformowany pokrój, posusz 45%, kolizja z drzewem nr 65		do usunięcia
67	bez czarny	Sambucus nigra	43+43	12	5	4	zły	rozległy ubytek wgłębny u podstawy, zamierający przewodnik, pochył 30stop., posusz 80%		do usunięcia
68	klon srebrzysty	Acer saccharinum	129		14	7	dobry	pęknięcie w rozwidleniu, rozwidlenie V-kształtne, gniazdo		do zachowania
69	lipa	Tilia sp.	79		11	4	dobry	ucięte konary nad ulicą		do zachowania
70	klon pospolity	Acer platanoides	91		13	4	dobry	ucięte konary, dziupla		do zachowania
71	klon srebrzysty	Acer saccharinum	123		15	8	średni	ucięty konar nad ulicą, kolizja z latarnią, zdeformowana korona, rozłamanie w koronie, gniazdo		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
72	klon srebrzysty	Acer saccharinum	139		14	8	dobry	pochył 15stop. w stronę ulicy, ucięte konary, gniazdo		do zachowania
73	lipa	Tilia sp.	118		14	7	dobry	ubytek wgłębny, ucięte konary		do zachowania
74	lipa	Tilia sp.	83		11	4	zły	zdeformowany pokrój, ucięty przewodnik		do usunięcia
75	klon pospolity	Acer platanoides	96		14	5	średni	rozwidlenie, pochył 15stop., wypróchnienie, ubytek wgłębny, ubytek wgłębny u podstawy		do zachowania
76	klon pospolity	Acer platanoides	91		15	5	dobry	ucięty konar		do zachowania
77	lipa	Tilia sp.	179		16	8	dobry			do zachowania
78	lipa	Tilia sp.	17		2,5	1,5	średni	zdeformowany pokrój		do usunięcia
79	klon jawor	Acer pseudoplatanus	143		12	7	średni	ubytki wgłębne, korona jednostronna, posusz 20%, zdeformowany pokrój, odrosty na pnium, rośnie w ciągu pieszym		do usunięcia
80	lipa	Tilia sp.	108		14	7	średni	nabiegi korzeniowe, posusz 10%, rośnie w ciągu pieszym		do zachowania

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

81	lipa	Tilia sp.	94		14	7	średni	wyeksponowany system korzeniowy, uszkodzony system korzeniowy, posusz 15%, ucięte konary, ubytek powierzchniowy, rośnie w nawierzchni		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
82	klon pospolity	Acer platanoides	89		11	7	dobry	ślady po cięciach, posusz 10%		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
83	dąb szypułkowy	Quercus robur	149		17	9	dobry	ubytek powierzchniowy u podstawy		do zachowania
84	lipa	Tilia sp.	113		16	5	dobry	odrosty korzeniowe, zdeformowana korona		do zachowania
85	jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	151		17	9	dobry	ubytki powierzchniowe, ugięty konar, ubytek wgłębny u podstawy, zabliźnione ubytki		do zachowania
86	lipa	Tilia sp.	41		9	4	dobry			do zachowania
87	lipa	Tilia sp.	29		7	4	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
88	lipa	Tilia sp.	34		5	4	dobry	odrosty korzeniowe, ślady po cięciach		do zachowania
89	lipa	Tilia sp.	30		5	3	dobry			do zachowania
90	lipa	Tilia sp.	32		5	3	dobry	palikowanie	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do przesadzenia
91	lipa	Tilia sp.	30		5	2	dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do przesadzenia
92	klon pospolity	Acer platanoides	94		6	5	dobry	ubytek wgłębny, ubytek wgłębny u podstawy	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do zachowania
93	klon pospolity	Acer platanoides	66		5	4	dobry	ubytek wgłębny u podstawy z wypróchnieniem, posusz 10%, ubytki	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
94	lipa	Tilia sp.	149		12	5	średni	ubytek wgłębny kominowy, rozległy ubytek wgłębny u podstawy z wypróchnieniem, posusz 15%, pochył 10stop. nad ulicą, rozwidlenie V-kształtne, ślady po cięciach, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem		do usunięcia
95	klon pospolity	Acer platanoides	98		10	4	dobry	rozwidlenie V-kształtne, korona jednostronna	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do zachowania
96	klon pospolity	Acer platanoides	67		10	4	średni	ubytki, pochył 10stop. nad ulicą, korona jednostronna, posusz 10%		do usunięcia

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

97	wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	190		16	10	dobry	suche gałęzie, posusz 10%		do zachowania, wiązania elastyczne, cięcia pielęgnacyjne
98	lipa	Tilia sp.	158		16	7	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
99	lipa	Tilia sp.	117		14	6	średni	rozległy ubytek wgłębny kominowy z wypróchnieniem, nabiegi korzeniowe, uszkodzony system korzeniowy, odrosty korzeniowe, posusz 10%		do usunięcia
100	lipa	Tilia sp.	139		15	6	dobry	nabiegi korzeniowe, ślady po cięciach		do zachowania
101	lipa	Tilia sp.	127		15	6	dobry	rozwidlenie V-kształtne		do zachowania
102	lipa	Tilia sp.	118		15	6	dobry	nabiegi korzeniowe		do zachowania
103	lipa	Tilia sp.	116		15	6	dobry	nabiegi korzeniowe, gniazdo		do zachowania
104	lipa	Tilia sp.	116		15	6	dobry	nabiegi korzeniowe, ślady po cięciach, odrosty korzeniowe		do zachowania
105	lipa	Tilia sp.	110		15	6	dobry	nabiegi korzeniowe, odrosty korzeniowe		do zachowania
106	lipa	Tilia sp.	110		15	8	dobry	nabiegi korzeniowe, ślady po cięciach		do zachowania
107	klon pospolity	Acer platanoides	108		12	7	dobry			do zachowania
108	lipa	Tilia sp.	135		16	8	dobry	gniazdo		do zachowania
109	lipa	Tilia sp.	89		15	6	średni	nabiegi korzeniowe, odrosty korzeniowe, ubytek wgłębny u podstawy, wypróchnienie, posusz 10%		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne, monitoring
110	lipa	Tilia sp.	128		16	7	dobry	gwoździe wbite w pień, rozwidlenie V-kształtne, ślady po cięciach		do zachowania
111	lipa	Tilia sp.	89		15	6	średni	nabiegi korzeniowe, posusz 10%, ubytki wgłębne, ubytek powierzchniowy, złamane konary		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne, monitoring
112	lipa	Tilia sp.	142		16	8	dobry	rozwidlenie		do zachowania
113	lipa	Tilia sp.	99		14	5	zły	rozległy ubytek wgłębny u podstawy, wypróchnienie, nabiegi korzeniowe, korona silnie zredukowana, posusz 20%		do usunięcia
114	lipa	Tilia sp.	105		16	5	średni	wyekspozowany system korzeniowy, uszkodzony system korzeniowy, nabiegi korzeniowe, ślady po cięciach		do zachowania

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

115	lipa	Tilia sp.	120		16	7	dobry	wyeksponowany system korzeniowy, nabiegi korzeniowe		do zachowania
116	lipa	Tilia sp.	139		16	6	dobry	nabiegi korzeniowe, ślady po cięciach		do zachowania
117	lipa	Tilia sp.	130		16	6	dobry	nabiegi korzeniowe, ślady po cięciach, pierścieniowy system korzeniowy, posusz 15%		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
118	lipa	Tilia sp.	109		16	6	dobry	ślady po cięciach, posusz 15%		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
119	lipa	Tilia sp.	133		16	6	dobry	rozwidlenie		do zachowania
120	klon pospolity	Acer platanoides	122		14	8	zły	rozległy ubytek wgłębny u podstawy, posusz 15%, pochył 20stop., zamierające konary, wypróchnienie, gniazdo		do usunięcia
121	klon	Acer sp.	257		17	8	średni	pęknięcie w rozwidleniu, uszkodzony system korzeniowy, posusz 10%, kolizja z drzewem nr 122, ślady po cięciach	kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
122	lipa	Tilia sp.	97		16	6	dobry			do zachowania
123	lipa	Tilia sp.	130		16	6	dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
124	lipa	Tilia sp.	122		16	7	dobry	nabiegi korzeniowe, odrosty korzeniowe		do zachowania
125	lipa	Tilia sp.	125		15	6	dobry			do zachowania
126	lipa	Tilia sp.	200		16	7	średni	ubytek wgłębny u podstawy, ubytek zabliźniony, kolizja z nawierzchnią, wysadziny korzeniowe, wypróchnienie, pochył 15stop.		do zachowania, monitoring, podparcie (do rozważenia)
127	lipa	Tilia sp.	256		18	10	średni	owocniki grzybów, ubytek wgłębny u podstawy, wypróchnienie, wypróchniałe przewodniki, ubytki kominowe, pochył 45stop., gniazdo, grozi rozłamaniem		do usunięcia
128	lipa	Tilia sp.	312		18	8	średni	rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy, ślady po cięciach, ubytek wgłębny z wypróchnieniem, konar grozi rozłamaniem, gniazdo		do zachowania, wiązania elastyczne (do rozważenia), monitoring, VTA, wycinka do rozważenia
129	robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	65		5	2	zły	posusz 90%		do usunięcia

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

130	robinia akaczowa	Robinia pseudoacacia	54		5	3	zły	rozłamania w koronie, zdeformowany pokrój, posusz 60%, pochył 90stop.		do usunięcia
131	tawuła van Houtte'a	Spiraea vanhouttei		1	1,5		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
132	tawuła van Houtte'a	Spiraea vanhouttei		2	1,5		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
133	tawuła van Houtte'a	Spiraea vanhouttei		1	1,5		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
134	tawuła van Houtte'a	Spiraea vanhouttei		1	1,5		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
135	tawuła van Houtte'a	Spiraea vanhouttei		2	1,5		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
136	lipa	Tilia sp.	153		16	8	dobry	nabiegi korzeniowe, gniazdo		do zachowania
137	lipa	Tilia sp.	105		16	6	średni	nabiegi korzeniowe		do zachowania
138	klon jawor	Acer pseudoplatanus	70		14	7	dobry			do zachowania
139	robinia akaczowa	Robinia pseudoacacia	12		5	3	dobry	podrosty		do usunięcia
140	lipa	Tilia sp.	114		15	5	średni	ubytki wgłębne, ślady po cięciach, gniazdo		do zachowania
141	lipa	Tilia sp.	96		15	5	średni	złamana gałąź, gniazdo		do zachowania
142	klon jawor	Acer pseudoplatanus	129		14	5	średni	ucięty przewodnik, posusz 10%, złamany wierzchołek, kolizja z latarnią, pochył 10stop.nad chodnikiem		do usunięcia
143	klon jawor	Acer pseudoplatanus	140		14	6	zły	zamierające konary, posusz 30%, uschnięty przewodnik, suche gałęzie nad chodnikiem		do usunięcia
144	klon pospolity	Acer platanoides	206		14	6	średni	śląd po uciętym konarze, ubytek wgłębny z wypróchnieniem		do zachowania, monitoring
145	lipa	Tilia sp.	114		14	4	zły	ubytek wgłębny, ucięty przewodnik, posusz 20%, zamierający przewodnik		do usunięcia
146	klon pospolity	Acer platanoides	141		15	6	dobry	pochył 15stop. nad chodnikiem i ulicą, ucięty konar		do zachowania
147	lipa	Tilia sp.	137		15	6	dobry			do zachowania
148	lipa	Tilia sp.	132		15	6	dobry			do zachowania
149	lipa	Tilia sp.	219		15	8	średni	ubytek wgłębny, ubytki zablżnione, ślady po cięciach, posusz 15%		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne



**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

150	lipa	Tilia sp.	118		15	5	dobry			do zachowania
151	dąb szypułkowy	Quercus robur	226		17	14	dobry			do zachowania
152	grab pospolity	Carpinus betulus	72		15	6	dobry	pochył 10stop.		do zachowania
153	lipa	Tilia sp.	121		16	7	dobry	nabiegi korzeniowe, odrosty korzeniowe		do zachowania
154	lipa	Tilia sp.	189		16	10	dobry	ucięte konary, kolizja z nawierzchnią		do zachowania
155	żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	37+62		14	4	średni	rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy, ubytek powierzchniowy, posusz 10%		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
156	klon pospolity	Acer platanoides	33		7	3	dobry	rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy, kolizja z drzewem nr 155		do usunięcia
157	lipa	Tilia sp.	156		16	7	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
158	lipa	Tilia sp.	158		16	6	dobry	odrosty korzeniowe, ślady po cięciach		do zachowania
159	lipa	Tilia sp.	153		16	7	dobry	rozwidlenie V-kształtne		do zachowania
160	lipa	Tilia sp.	128		16	7	dobry	rozwidlenie V-kształtne		do zachowania
161	lipa	Tilia sp.	142		14	7	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
162	lipa	Tilia sp.	152		15	8	dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia
163	lilak pospolity	Syringa vulgaris	11+12+10	7	2,5	3	dobry			do zachowania
164	lilak pospolity	Syringa vulgaris	14	3	2,5	2	dobry			do zachowania
165	tawuła van Houtte'a	Spiraea vanhouttei		3,5	2		dobry			do zachowania
166	świerk kłujący	Picea pungens	117		17	6	dobry	pochył 20stop., korona jednostronna		do zachowania
167	lipa	Tilia sp.	124		15	7	dobry	nabiegi korzeniowe		do zachowania
168	lipa	Tilia sp.	115		14	6	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
169	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	90		10	8	średni	bakterioza, ślady po cięciach, posusz 30%, pochył 45stop., ubytki		do usunięcia
170	dąb szypułkowy	Quercus robur	202		18	10	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
171	lipa	Tilia sp.	85		15	6	dobry	rozłamania w koronie, pochył 5stop.		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
172	lipa	Tilia sp.	150		16	7	średni	ubytek wgłębny, wypróchnienie, zamierające suche gałęzie		do zachowania
173	lipa	Tilia sp.	133		17	7	dobry			do zachowania
174	dąb szypułkowy	Quercus robur	215		17	12	dobry			do zachowania
175	lipa	Tilia sp.	123		16	7	dobry	ubytek wgłębny w rozwidleniu, wypróchnienie, pochył 10stop.		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
176	dąb szypułkowy	Quercus robur	152		17	10	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
177	dąb szypułkowy	Quercus robur	142		18	11	dobry			do zachowania
178	lipa	Tilia sp.	110		17		dobry			do zachowania

**Inwentaryzacja i gospodarka zielenią istniejącą, Plac Niepodległości, 97-300 Piotrków Trybunalski**

179	lipa	Tilia sp.	91		15	6	dobry			do zachowania
180	dąb szypułkowy	Quercus robur	130		17	9	dobry	ślady po cięciach, pochył 10stop.		do zachowania
181	lipa	Tilia sp.	30		7	4	dobry			do zachowania
182	lipa	Tilia sp.	27		7	3	dobry	palikowanie		do zachowania, usunięcie palików
183	lipa	Tilia sp.	26		7	2	dobry			do zachowania
184	lipa	Tilia sp.	29		7	3	dobry	pochył 5stop.		do zachowania
185	klon jawor	Acer pseudoplatanus	98		11	8	średni	ubytek wgłębny z wypróchnieniem, pochył 10stop.nad chodnikiem, posusz 15%		do zachowania
186	lipa	Tilia sp.	29		7	3	dobry	palikowanie		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne
187	klon jawor	Acer pseudoplatanus	157		11	9	zły	rozległe ubytki wgłębne i powierzchniowe z wypróchnieniem, listwa mrozowa, posusz 15%		do usunięcia
188	lipa	Tilia sp.	32		7	2	dobry	palikowanie		do zachowania
189	klon pospolity	Acer platanoides	107		12	8	dobry	ubytek powierzchniowy, ubytek wgłębny		do zachowania
190	klon pospolity	Acer platanoides	134		12	9	średni	ubytki wgłębne, ubytek u podstawy, wypróchnienie, pochył 30stop.nad chodnikiem i ulicą		do usunięcia
191	lipa	Tilia sp.	110		16	7	dobry	ubytek wgłębny, pochył 5stop.		do zachowania
192	topola kanadyjska	Populus canadensis	306		18	11	średni	ubytki wgłębne, suche konary, posusz 20%		do zachowania, cięcia pielęgnacyjne, monitoring, wiązanie
193	lipa	Tilia sp.	84		15	6	średni	ubytki, ubytek u podstawy, ubytek wgłębny, ubytek wgłębny z wypróchnieniem, posusz 15%		do usunięcia
194	lipa	Tilia sp.	98		16	7	dobry	ślady po cięciach		do zachowania
195	lipa	Tilia sp.	27		8	3	dobry			do zachowania
196	lipa	Tilia sp.	133		14	7	dobry	ubytek wgłębny z wypróchnieniem		do zachowania
197	lipa	Tilia sp.	260		18	10	dobry	rozwidlenie V-kształtne, pęknięcie w rozwidleniu, ubytek wgłębny		do zachowania, wiązania elastyczne
198	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	78		6	4	zły	zdeformowany pokrój, posusz 20%		do usunięcia
199	tawuła van Houtte'a	Spiraea vanhouttei		2	1,5		dobry		kolizja z projektowanym zagospodarowaniem	do usunięcia