

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Oprawy oświetleniowe.</b>					
1		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.1		10	kpl	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
d.1		Malowanie istniejących wysięgników.	m	18.000	
		18		RAZEM	18.000
3		Montaż opraw oświetlenia zewnątrz. na wysięgniku	szt.		
d.1		Oprawa oświetleniowa LED.	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
4		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.1		9	prób.	9.000	
				RAZEM	9.000
6		Pomiar natężenia oświetlenia	prób.		
d.1		10	prób.	10.000	
				RAZEM	10.000