

koloru oliwkowego – jak w przyległym kościele O.O. Jezuitów stanowiącym z budynkiem szkolnym jednolitą kompozycję architektoniczną. Elementy metalowe winny być wykańczane w kolorze czarnym lub grafitowym. Stolarkę drzwi zewnętrznych należy wykończyć w odcieniach koloru brązowego harmonizujących z barwą elewacji. Stolarka okien winna być wykończona w kolorze białym.

9. W trakcie prac elewacyjnych należy wymienić istniejące rury spustowe z blachy ocynkowanej na nowe z blachy miedzianej w związku z niedawną wymianą blachy pokrycia ryzalitu południowego.

Należy ponadto zwrócić uwagę na kilka problemów wymagających rozwiązania, związanych pośrednio lub wprost z remontem elewacji głównego budynku kolegium.

- Obecna forma zwieńczenia ryzalitu południowego jest częścią kompozycji dawnej cerkiewnej kaplicy szkolnej (obecnie aula) zwieńczonej wcześniej cebulastym hełmem. Pierwotnie ryzalit zwieńczony był wolutowym barokowym szczytem. Odtworzenie tej formy bez zniszczenia atrakcyjnego wnętrza auli nie jest możliwe. Z drugiej jednak strony „niedokończona” forma obecnego zwieńczenia speści cały budynek i wymagałaby zmiany. Zalecamy dokonanie studiów projektowych w tym zakresie. Rozważyć można tu wprowadzenie konstrukcji ażurowej zamykającej przestrzenie formę zadaszenia lub wprowadzenie pomieszczenia użytkowego (taras widokowy, obserwatorium astronomiczne).
- Istniejące pokrycie zasadniczego dachu Nowego Kolegium z dachówki ceramicznej układane było w kilku etapach, często z materiału niskiej jakości, o czym świadczą istniejące nieszczelności. Pożądana byłaby wymiana pokrycia na materiał jednolity jakościowo i kolorystycznie. Celowe byłoby przy tym odtworzenie pierwotnie istniejących lukarn zrekonstruowanych niedawno na dachu kościoła O.O. Jezuitów.
- Remontu wymaga XIX-wieczna przybudówka gospodarcza położona wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście. Tynki odpadające z budynku negatywnie wpływają na estetykę miasta, lecz również zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.
- Korekty wymaga odprowadzenie wód opadowych z dachu klatki schodowej przy ścianie wschodniej budynku Starego Kolegium. Niewłaściwie odprowadzone wody powodują zawilgocenie obu budynków.

Wniosek o wydanie zezwolenia na podjęcie prac adaptacyjnych i remontowych zgodnie z powyższymi wytycznymi należy złożyć w tutejszym urzędzie wraz z projektem budowlanym remontu i adaptacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta, Wydział Rozwoju Miasta,  
Biuro Inwestycji i Remontów  
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28
2. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego  
97-300 Piotrków Trybunalski, al. Kopernika 1

KIEROWNIK DELEGATURY

*Zygmunt Błaszczak*

*[Signature]*