


## UWAGI:

1. WZMOCNIENIE SŁUPA S1P W OSI "1/C" I SŁUPA S1P W OSI "1/C" NALEŻY WYKONAĆ WG RYS. NR 10/K.
2. USZKODZONE ŻELBETOWE SŁUPY RAM POPRZECZNYCH PRZEZNACZONE DO NAPRAWY OZNACZONO SYMBOLEM GWIAZDKI * .
3. USZKODZONE STROPOWE BELKI DREWNIANE DO WYMIANY LUB NAPRAWY OZNACZONO SYMBOLEM GWIAZDKI * .
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH RÓŻNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.


**„A R C H I - P R O J E K T"**

95–054 Nowa Gadka ul.Ogrodników 95 ; e–mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189


| | | |
|---|---|---|
| TYTUŁ RYSUNKU | **SCHEMAT WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ STROPU ŻELBETOWEGO NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ STROPU DREWNIANEGO** | NR RYSUNKU 08/K |
| FAZA PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. SŁAWOMIR BIAŁEK upr.bud.211/82/WML | |
| INWESTOR<br>ADRES | Miasto Piotrków Trybunalski<br>Pasaż Karola Rudowskiego 10, Piotrków Trybunalski | |
| TEMAT PROJEKTU | **REMONT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DACHU (WRAZ Z POKRYCIEM) I STROPU W CZĘŚCI BUDYNKU (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM) SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1** | DATA WYKONANIA 07.2015r. |
| ADRES OBIEKTU | Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 1 | SKALA 1:100 |

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH RÓŻNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r. (DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY INWESTORA – **ZABRONIONE**