


OBWODY GŁÓWNE

OBWODY POMIAROWE I ZABEZPIECZENIOWE

PRZEKŁĄDNIK SEPAM

ZASILANIE SEPAMA



T1, T2, T3
ARM3/2ZF
50-100/5-5A
7,5VA K1,0,5 FS10
5VA SP15
12,5kA/1s