

IL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bolesława Chrobrego
97-300 Piotrków Trybunalski
al. Mikołaja Kopernika 1

SOZ-PT-641/79/2002

Piotrków Trybunalski, 30.12.2002 roku

Odpowiadając na pismo ILO-076/02 z dnia 18.12.2002 roku w sprawie remontu elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje następujące wytyczne do planowanych prac.

Omawany budynek, dawne kolegium jezuitów jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków. Obiekt pełni ważną rolę w panoramie miasta z racji swej skali, nieprzeciętnych walorów architektonicznych oraz ekspozycji od strony południowej. Stan techniczny elewacji wymaga podjęcia prac remontowych. Południowa fasada zwieńczona niegdyś barokowym szczytem ulega istotnym zmianom na przełomie XIX i XX wieku, kiedy usunięto większość elewacyjnych dekoracji sztukatorskich, zaś środkowy barokowy szczyt zlikwidowano, a w jego miejscu zbudowano kaplicę prawosławną zakończoną cebulastym hełmem. Hełm został usunięty po I wojnie światowej, zaś obecna, „niedokończona” pozostałość kaplicy cerkiewnej stanowi dysharmonię w kompozycji fasady.

Naprawy elewacji wykonywane w latach powojennych prowadzone przy użyciu dostępnych wówczas materiałów i technologii były nietrwałe, czego dowodem jest dzisiejszy stan budynku. Biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości technologiczne konserwacji obiektu należy przewidzieć wykonanie prac o charakterze kompleksowym i docelowym. W związku z tym, w ramach planowanego remontu należy przewidzieć odtworzenie utraconych walorów architektonicznych obiektu. Wobec tego konieczne jest :

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu w oparciu o materiały archiwalne zakładające rekonstrukcję nieistniejących detali sztukatorskich – głowice pilastrów, girlandy nadokiennie, wnęki podokienne, boniowanie przyziemia.
2. Zachowanie wszelkich istniejących detali elewacyjnych lub (w przypadku ich złego stanu) ich rekonstrukcja w oparciu o zachowane oryginalne fragmenty.
3. Korekty wymagają poziome listwy wydzielające kondygnacje – należy zlikwidować ich wypukłe wybrzuszenia.

4. Należy rozważyć możliwość przywrócenia pierwotnej kompozycji barokowego szczytu w zwieńczeniu elewacji południowej. Pożądane byłoby zarazem zachowanie atrakcyjnych wnętrzu auli szkolnej (dawnej kaplicy cerkiewnej) wraz z aneksami bocznymi. W przypadku braku możliwości zadawalającego pogodzenia obu wymogów wskazane byłoby zaprojektowanie nowego zwieńczenia podstawy hełmu dla harmonijnego zwieńczenia jego kompozycji.

5. Należy zachować dotychczasową kolorystykę elewacji – w nawiązaniu do barw elewacji niedawno remontowanych elewacji kościoła jezuitów.
6. Do malowania należy użyć farb o matowej fakturze zapewniających dyfuzję pary wodnej z wnętrza murów.

W 1992 roku została opracowana przez Pracownię ARCHIKON z Warszawy ekspertyza konstrukcyjna określająca sposoby wzmocnienia konstrukcji obiektu. Szereg prac wskazanych w ekspertyzie zrealizowano. Przed podjęciem prac wykończeniowych związanych z remontem elewacji należałoby jednak sprawdzić, czy wszystkie zalecenia ekspertyzy zostały wykonane. Widoczne nadal pęknięcia murów wskazywać bowiem mogą na konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień. W takim przypadku należałoby dokonać ich wyprzedzającego w stosunku do remontu elewacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.
3. a/a Wydział Architektury i Budownictwa

KIEROWNIK DELEGATURY

Zygmunt Głazczyk

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego
w Piotrkowie Trybunalskim

al. Mikołaja Kopernika 1
97-300 Piotrków Trybunalski