

**Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia na
„Wymianę pokrycia dachów na budynkach III Liceum Ogólnokształcącego
w Piotrkowie Tryb. Al. Armii Krajowej 17”**



Fot. Nr 1 Widok na połąć wschodnią sali gimnastycznej – widoczny stan techniczny pokrycia



Fot. Nr 2 Zniszczony gzyms w narożniku N-E sali gimnastycznej – konieczne przemurowanie



Fot. 3 Krokiew do wymiany na połaci wschodniej budynku szkoły



Fot. Nr 4 Krokiew do wymiany na połaci zachodniej budynku szkoły



Fot. Nr 5 Krokiew do wymiany na połaci zachodniej budynku szkoły



Fot. Nr 6 Krokiew do wymiany przy kominie S-E



Fot. Nr 7 Krokiew do wymiany na połaci wschodniej budynku szkoły



Fot. Nr 8 Krokiew do wymiany na połaci północnej budynku szkoły



Fot. Nr 9 Krokiew do wymiany na połaci północnej sali gimnastycznej



Fot. Nr 10 Zwichrowana murlata do wymiany na połaci północnej i wschodniej sali gimnastycznej



Fot. Nr 11 Poziome kanały wentylacyjne do przemurwania (sala gimnastyczna)