



Fot.1A. Budynek A – więźba dachowa nad południowo zachodnim narożnikiem, poziom +14.85m



Fot.4A. Budynek A – więźba dachowa nad północno zachodnim narożnikiem, poziom +14.85m, krokiew narożna



Fot.2A. Budynek A – więźba dachowa nad południowo zachodnim narożnikiem, poziom +14.85m, połąć zachodnia



Fot.5A. Budynek A – więźba dachowa nad północno zachodnim narożnikiem, poziom +14.85m



Fot.3A. Budynek A – więźba dachowa nad północno zachodnim narożnikiem, poziom +14.85m



Fot.6A. Budynek A – więźba dachowa nad północno zachodnim narożnikiem, poziom +14.85m, połąć południowa



Fot.7A. Budynek A – więźba dachowa, połać północna, poziom +14.85m



Fot.10A. Budynek A – więźba dachowa, połać północna, nad częścią korytarzową, poziom +14.85m



Fot.8A. Budynek A – więźba dachowa, połać północna, poziom +14.85m



Fot.11A. Budynek A – więźba dachowa, połać północna, nad częścią korytarzową, poziom +14.85m, detał węzła



Fot.9A. Budynek A – więźba dachowa, połać północna, nad częścią korytarzową, poziom +14.85m



Fot.12A. Budynek A – więźba dachowa, połać północna, nad częścią korytarzową, poziom +14.85m, detał węzła



Fot.13A. Budynek A – więźba dachowa nad południowo wschodnim narożnikiem, poziom +14.85m



Fot.16A. Budynek A – więźba dachowa, połąć północna, nad częścią korytarzową (część wschodnia), poziom +14.85m



Fot.14A. Budynek A – więźba dachowa, połąć północna, nad częścią korytarzową, poziom +14.85m



Fot.17A. Budynek A – więźba dachowa, połąć północna, nad częścią korytarzową (część wschodnia), poziom +14.85m



Fot.15A. Budynek A – więźba dachowa, połąć północna, nad częścią korytarzową, poziom +14.85m, odeskowanie krokwi




Fot.18A. Budynek A – więźba dachowa, połąć północna, nad częścią korytarzową (część wschodnia), poziom +14.85m



Fot.19A. Budynek A – więźba dachowa, połąć północna, nad narożnikiem południowo wschodnim, poziom +14.85m, połąć południowa



Fot.22A. Budynek A – więźba dachowa, nad narożnikiem południowo wschodnim, poziom +14.85m,



Fot.20A. Budynek A – więźba dachowa, połąć północna, nad narożnikiem południowo wschodnim, poziom +14.85m, połąć południowa



Fot.23A. Budynek A – więźba dachowa, nad narożnikiem południowo wschodnim, poziom +14.85m,



Fot.21A. Budynek A – więźba dachowa, połąć północna, nad narożnikiem południowo wschodnim, poziom +14.85m, połąć północna



Fot.24A. Budynek A – więźba dachowa, nad narożnikiem południowo wschodnim, poziom +14.85m, stalowe wzmocnienia stropu



*Fot.25A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m,
połączenie północna*



*Fot.28A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m,
część wieży w osi budynku*



*Fot.26A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m,
połączenie północna*



*Fot.29A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m,
część wieży w osi budynku*



*Fot.27A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m,
część wieży w osi budynku*



*Fot.30A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m,
część wieży w osi budynku, połączenie południowa*



Fot.31A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m, część wieży w osi budynku



Fot.34A. Budynek A – połąć północna w osi budynku



Fot.32A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m, część wieży w osi budynku



Fot.35A. Budynek A – połąć północna nad stropem w poziomie +20.28m



Fot.33A. Budynek A – strop w poziomie +18.40m, część wieży w osi budynku



Fot.36A. Budynek A – połąć północna nad stropem w poziomie +20.28m, szczegół wymienianych elementów



Fot.37A. Budynek A – połącz północna nad stropem w poziomie +20.28m, szczegół wymienianych elementów



Fot.40A. Budynek A – więźba dachowa w południowo zachodnim narożniku, w poziomie +18.40m, szczegół wymienianych elementów



Fot.38A. Budynek A – połącz północna nad stropem w poziomie +20.28m, styk krokwi w narożu kalenicy



Fot.41A. Budynek A – więźba dachowa w południowo zachodnim narożniku, w poziomie +18.40m, szczegół wymienianych elementów



Fot.39A. Budynek A – więźba dachowa w południowo zachodnim narożniku, w poziomie +18.40m, szczegół wymienianych elementów



Fot.42A. Budynek A – więźba dachowa w południowo zachodnim narożniku, w poziomie +18.40m, szczegół wymienianych elementów



Fot.43A. Budynek A – więźba dachowa w południowo zachodnim narożniku, połącz północna w poziomie +18.40m, szczegół oparcia krokwi



Fot.46A. Budynek A – więźba dachowa we wschodnim narożniku, w poziomie +20.28m, uszkodzenia łąt dachowych



Fot.44A. Budynek A – więźba dachowa w południowo zachodnim narożniku, połącz południowa w poziomie +18.40m, szczegół oparcia krokwi



Fot.45A. Budynek A – więźba dachowa we wschodnim narożniku, w poziomie +20.28m, uszkodzenia łąt dachowych