

USZKODZENIA WEWNĄTRZ BUDYNKU
Piwnice



Fot.1A – Piwnica. Pęknięcie ukośne nadproża



Fot.2A – Piwnica. Pęknięcie ukośne nadproża,
widoczny uskok w pionie



Fot.3A – Piwnica. Zarysowania sklepienia



Fot.4A – Piwnica. Zarysowania sklepienia




Fot.5A – Piwnica. Zarysowanie nadproża



Fot.6A – Piwnica. Zarysowania sklepienia



Fot.7A – Piwnica. Zarysowanie nadproża



Fot.8A – Piwnica. Zarysowanie nadproża



Fot.9A – Piwnica. Zarysowanie ściany i sklepienia



Fot.10A – Piwnica. Zarysowanie nadproża



Fot.11A – Piwnica. Zarysowanie ukośne ściany



Fot.12A – Piwnica. Zarysowanie na styku ściany i sklepienia



Fot.13A – Piwnica. Zarysowanie ściany przy sklepieniu



Fot.16A – Piwnica. Zarysowanie poziome ściany




Fot.14A – Piwnica. Zarysowanie poziome ściany



Fot.17A – Piwnica. Zarysowanie poziome ściany



Fot.15A – Piwnica. Zarysowanie poziome ściany



Fot.18A – Piwnica. Zarysowanie poziome nadproża ściany



Fot.19A – Piwnica. Zarysowanie na styku ściany działowej i sklepienia



Fot.22A – Parter. Zarysowanie sklepienia i ściany

USZKODZENIA WEWNĄTRZ BUDYNKU Parter



Fot.20A – Parter. Zarysowanie ściany przy oknie



Fot.23A – Parter. Zarysowanie sklepienia




Fot.24A – Parter. Zarysowanie ściany




Fot.21A – Parter. Zarysowanie sklepienia




Fot.25A – Parter. Zarysowanie łuku sklepienia



Fot.26A – Parter. Zarysowanie sklepienia



Fot.30A – Parter. Zarysowanie sklepienia



Fot.27A – Parter. Zarysowanie sklepienia



Fot.31A – Parter. Zarysowanie ściany



Fot.28A – Parter. Zarysowanie ściany




Fot.32A – Parter. Zarysowanie sklepienia



Fot.29A – Parter. Zarysowanie sklepienia



Fot.33A – Parter. Zarysowanie sklepienia



Fot.34A – Parter. Zarysowanie ściany



Fot.35A – Parter. Zarysowanie sklepienia



Fot.36A – Parter. Zarysowanie nadproża



Fot.37A – Parter. Zarysowanie ściany



Fot.38A – Parter. Zarysowanie ściany, pęknięcia na płytkach



Fot.39A – Parter. Zarysowanie ściany, pęknięcia na płytkach



Fot.40A – Parter. Zarysowanie ściany, pęknięcia na płytkach



Fot.41A – Parter. Zarysowanie ściany przy kanale wentylacyjnym



Fot.42A – Parter. Zarysowanie ściany, pęknięcia na płytkach




Fot.43A – Parter. Zarysowanie nadproża



Fot.44A – Parter. Zarysowanie nadproża




Fot.45A – Parter. Zarysowanie nadproża



Fot.46A – Parter. Zarysowanie ściany



Fot.47A – Parter. Zarysowanie nadproża



Fot.50A – Parter. Zarysowanie ściany



Fot.48A – Parter. Zarysowanie stropu



Fot.51A – Parter. Zarysowanie nadproża



Fot.49A – Parter. Zarysowanie nadproża



Fot.52A – Parter. Zarysowanie narożnika stropu



Fot.53A – Parter. Zarysowanie nadproża



Fot.54A – Parter. Zarysowanie nadproża



Fot.55A – Parter. Pęknięcie posadzki

USZKODZENIA WEWNĄTRZ BUDYNKU I piętro



Fot.56A – I piętro. Zarysowanie nadproża




Fot.57A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.58A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.59A – I piętro. Zarysowanie ściany



Fot.60A – I piętro. Zarysowanie ściany



Fot.61A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.62A – I piętro. Zarysowanie sklepienia



Fot.63A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.64A – I piętro. Zarysowanie ściany



Fot.65A – I piętro. Zarysowanie ściany



Fot.68A – I piętro. Zarysowanie sklepienia



Fot.66A – I piętro. Zarysowanie sklepienia




Fot.69A – I piętro. Zarysowanie podokiennika




Fot.67A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.70A – I piętro. Zarysowanie ściany



Fot.71A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.74A – I piętro. Zarysowanie ściany




Fot.72A – I piętro. Zarysowanie ściany



Fot.75A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.73A – I piętro. Zarysowanie ściany w miejscu oparcia belek



Fot.76A – I piętro. Zarysowanie ściany




Fot.77A – I piętro. Zarysowanie ściany




Fot.80A – I piętro. Zarysowanie ściany przy kominie




Fot.78A – I piętro. Zarysowanie ściany



Fot.81A – I piętro. Zarysowanie ściany przy kominie



Fot.79A – I piętro. Zarysowanie na styku stropu i ściany



Fot.82A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.83A – I piętro. Zarysowanie podokiennika




Fot.86A – I piętro. Zarysowanie nadproża




Fot.84A – I piętro. Zarysowanie sklepienia



Fot.87A – I piętro. Zarysowanie ściany



Fot.85A – I piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.88A – I piętro. Zarysowanie ściany




Fot.89A – I piętro. Zarysowanie nadproża

USZKODZENIA WEWNĄTRZ BUDYNKU
II piętro



Fot.90A – II piętro. Zarysowanie nadproża




Fot.91A – II piętro. Zarysowanie ukośne stropu



Fot.92A – II piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.93A – II piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.94A – II piętro. Zarysowanie nadproża




Fot.95A – II piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.96A – II piętro. Zarysowanie stropu



Fot.97A – II piętro. Zarysowanie nadproża



Fot.98A – II piętro. Zarysowanie filarka