





GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Wodna 8e, Mosina			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO PROFIL NR 1							Zał.Nr: 2.1.											
										Wiertnica:											
Miejscowość: Piotrków Trybunalski Gmina: Piotrków Trybunalski Powiat: piotrkowski Województwo: łódzkie			Obiekt: Połączenie ul. 18 Stycznia z ul. Wronią Zleceniodawca: P.P.U. "Dromax" Wiercenie: GEOPROFIL Andrzej Stube Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Stube					System wiercenia: mechaniczny													
								Rzędna: 212.98 m													
								Skala 1 : 30			Data wiercenia: 2014-08-19										
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	IL	ID	Warstwa geotechniczna								
			[m]	[m]																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
 1.70  2.50		Nasypy Nasyp		0.40 1.20	nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny próchniczny, gruz ceglany) nasyp niekontrolowany, szaro-brązowy (głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym próchnicznym) nasyp niekontrolowany, szaro-brązowy (głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym próchnicznym)	nN (PdH, C) nN (Gp//PdH)	w w//m	 tpl	 2/2	 0.05 0.2	 	 	IA								
													Czwartorzęd Pleistocen		1.70 3.00	piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg//Pd	pl	3/2	0.3	IIIA