





GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Wodna 8e, Mosina			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO PROFIL NR 2						Zał.Nr: 2.2.  Wiertnica:						
Miejscowość: Piotrków Trybunalski Gmina: Piotrków Trybunalski Powiat: piotrkowski Województwo: łódzkie			Obiekt: Połączenie ul. 18 Stycznia z ul. Wronią Zleceniodawca: P.P.U. "Dromax" Wiercenie: GEOPROFIL Andrzej Stube Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Stube						System wiercenia: mechaniczny						
									Rzędna: 213.40 m						
									Skala 1 : 30			Data wiercenia: 2014-08-19			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	ID	Warstwa geotechniczna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
 1.00		Nasypy Nasyp			0.40	nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny próchniczny, gruz betonowy)	nN (PdH+C)	w	tpl				IA		
						nasyp niekontrolowany, szaro-brązowy (głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, śladowe domieszki humusu)	nN (Gp//Pd+śl.H)						0/1	0.05	IE
						nasyp niekontrolowany, szaro-brązowy (głina piaszczysta, glina pylasta, piasek drobny, śladowo humus)	nN(Gp+Gπ//Pd+śl.H)	w//m					2/2	0.2	IC
						nasyp niekontrolowany, szary (piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, śladowo humusem)	nN (Pg//Pd+śl.H)						2/3	0.25	IB
		Plejstocen		2.70	głina piaszczysta, szaro-brązowa przewarstwiona piaskiem drobnym	Gp//Pd	1/2						0.2	IVA	
					3.00										